

令和2年度 北川村内通学路の対策箇所一覧表

【北川村立北川小・中学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（路線名）	対策主体
1	県道西谷田野線 （久府付三叉路付近）	横断歩道が消えかけている	横断歩道塗り直し（県道西谷田野線）	安芸警察署
2		私有地の樹木により見通しは悪いが、 カーブミラーは適正に設置されている	児童生徒への注意喚起（県道西谷田野線）	小・中学校
3	国道493号 （田中商店周辺）	既にグレーティングの滑り止めは施されている	児童生徒への注意喚起（国道493号）	小・中学校